

Aktualizacja laptopów

Wpisany przez Ireneusz Podolak

czwartek, 07 lutego 2013 12:32 - Poprawiony wtorek, 19 marca 2013 14:06

Szanowni Państwo dyrektorzy/koordynatorzy szkolni eSkoły.

W ostatni weekend przygotowano aktualizację, która instaluje się podczas startu laptopów.

W związku z powyższym uprzejmie Państwa informuję, iż podczas włączania laptopów może nawet przez 20 minut widnieć Komunikat "czekaj". W trakcie tego komunikatu instalowane są aktualizacje programu Adobe, aktualizacje oprogramowania antywirusowego oraz aktualizacja sterowników kart wifi. Ta ostatnia powinna pomóc w sytuacjach zanikania sygnału i rozłączania od sieci. Podczas aktualizacji nie wolno wyłączać komputera. Sugerowane jest uruchomienie komputerów jeszcze w czasie ferii bądź tuż po ich zakończeniu, aby uniknąć efektu zaskoczenia przez nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami.

Z poważaniem
Ireneusz Podolak

Aktualizacja informacji w związku z aktualizacjami sterowników WIFI - kopia wiadomości email wysłanej do szkół, dyrektorów i koordynatorów w dniu 06-03-2013r.

Witam serdecznie,

W związku z aktualizacją sterowników WIFI odbywającą się w sposób automatyczny na laptopach dostarczonych w ramach projektu Opolska eSzkola, informuję, iż w trakcie pracy użytkownika na laptopie może nastąpić rozłączenie z siecią WIFI oraz „zniknięcie” karty sieciowej WIFI w panelu sterowania systemem.

Proces instalacji nowej wersji sterowników przebiega w „tę” i niegeneruje żadnych komunikatów

Aktualizacja laptopów

Wpisany przez Ireneusz Podolak

czwartek, 07 lutego 2013 12:32 - Poprawiony wtorek, 19 marca 2013 14:06

dla użytkownika.

Proces instalacji inicjowany jest automatycznie po około 5-15 minutach od włączenia systemu operacyjnego.

Proces ten zajmuje około 10 minut, a przez około 5 minut łączność z siecią bezprzewodowa może być niemożliwa.

W trakcie instalacji sterowników nie należy wyłączać komputera.

Po zakończeniu procesu instalacji sterowników laptop automatycznie połączy się ponownie z siecią Adm dostępna w placówce. Proces instalacji sterowników wymaga aby bateria w laptopie była naładowana w co najmniej 50%.

Uzupełnienie komunikatu:

Proces instalacji nowych wersji sterowników WIFI nie wykona się w sytuacji gdy na komputerze instalowane są inne aktualizacje - system operacyjny nie zezwoli na jednoczesne trwanie dwóch procesów instalacji/aktualizacji oprogramowania.

W trakcie instalacji sterowników komputer powinien cały czas znajdować się w zasięgu sieci WIFI Adm.

Należy również wrócić uwagę aby komputer nie przeszedł w tryb uśpienia bądź hibernacji jeśli z komputera nikt nie korzysta.